FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá	**REPORTE DE SEGURIDAD** **CENTRO DE CONTROL PUNTA RINCÓN**

Reporta: **Yarleinys Rodriguez**	Posición: **Centro de Control Punta Rincón.**	Compañía: **Millenium**
Identificación: **8-909-1860**	Fecha: Lunes **4** de Noviembre de 2024.	Hora: **3:14 p.m.**
Lugar: **Sitio Puerto.**	Área: **Recinto Portuario – Control de Acceso**	
REPORTE – CAPACITACIÓN SKY-SCAN		

Hechos:

Siendo las **3:14 p.m.** se realizó la capacitación de uso de del detector móvil de tormenta eléctrica Sky-Scan, para implementar su uso en el Acceso al Recinto Portuario, como contingencia, por la falla en la plataforma Vaisala. Finalizando a las **3:56 p.m.**

Participantes:

- Safety: Heriberto Galvez.
- OPIP Asistente: Elvis Lopez.
- OPIP Alterno: Isamara Gondola.
- Agentes de seguridad portuarios.

IMAGENES:

LLEGADA DE LA PACIENTE Y ENTREVISTA POR LA UNIDAD POLICIAL DEL SENAN	
	
	

Sin más que agregar a esta, se despide.

Yarleinys Rodriguez | Centro de Control
Punta Rincón International Terminal, Cobre Panamá



(:+507 380-5242 | Ë: +507 -6597 8056 | *: pan_CCTVPort@fqml.com
Dirección: Torres de Las Américas, Torre A, Piso 21 – Iguana Mall, Penonomé – Donoso, Colón | www.cobrepanama.com
¡Únete a la conversación Twitter, Facebook, Instagram y YouTube!